



**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,  
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за обект: Проект „Транзитни пътища V”, Лот 23Б –**

**Участък 1 – Рехабилитация на Път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633;**

**Участък 2 – Проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450, път III-6205 „/Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627” от км 0+000 до км 5+100;**

**Участък 3 - Проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44+303.10.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

**Въпрос № 1:** Моля да ни информирате дали ще бъде отстранен участник, в случай, че същият е предложил цена по-висока от прогнозната, посочена в т.П. 2.1. от обявлението за горепосочената обществена поръчка.

**Отговор № 1:** В Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса“, от документацията за участие, Възложителят не е посочил, че превишаването на прогнозната стойност от участник в процедурата ще е основание за неговото отстраняване, поради което участник предложил цена по-висока от прогнозната, не следва да бъде отстранен от процедурата. Участниците следва да имат в предвид разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

**Въпрос № 2:** В документацията за участие, стр. 7 е предвидена следната конструкция за настилката:

- асфалтобетон сплитмастик - 4см;
- асфалтобетон неплътен - 4см;
- битумизиран трошен камък - 41см;
- зона "А" -  $E_0=45MPa$

В типовите напречни профили е предвидена следната конструкция:

- асфалтобетон сплитмастик - 4см;
- асфалтобетон неплътен - 4см;
- битумизиран трошен камък - 18см;
- несортиран трошен камък - 41см (21+20);
- зона "А" -  $E_0=45MPa$

Моля, да уточните коя е върнатата конструкция.

**Отговор № 2:** В обяснителната записка, на стр. 7 от документацията за участие, е допусната техническа грешка. Вярната конструкция е предвидена в типовите напречни профили, а именно:

- асфалтобетон сплитмастик - 4см;
- асфалтобетон неплътен - 4см;
- битумизиран трошен камък - 18см;
- несортиран трошен камък - 41см (21+20);
- зона "А" -  $E_0=45MPa$

**Въпрос № 3:** Допустимо ли е надвишаване на прогнозната стойност?

**Отговор № 3:** Прогнозната стойност е единствено ориентировъчна цена, която може да бъде надхвърляна. Виж въпрос/отговор № 1.

С УВАЖЕНИЕ,  
**ИВАЙЛО ИВАНОВ**  
Директор на дирекция ОППО в АПИ  
упълномощен съгласно Заповед РД-13/328/01.04.2014г.  
на Председателя на УС на АПИ

